

















Montážní návod











Germania
simetric





GERMAN
simetric




TAIA








ENIGMA






1








max4000r/min















2



3a





3b





3c

Germania[®]
simetric





3d


GERMAN
simetric





3e

TANIA










3f










ENIGMA









4








5a






5b





5c





5d



5e




6a





min 200 mm



6b





Germania[®]
simetric





GERMAN
simetric




TANIA








ENIGMA

















7a







7b












8a



8b









BLACHOTRAPEZ spol. s r. o.
Šmolovy 254,
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 333 701, fax. 569 333 700
www.blachotrapez.cz
strechy@blachotrapez.cz

1020

Montáž střešních plechů vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Tento návod je ilustrativní a nezbavuje dodavatele povinnosti dodržovat pravidla pokrývačské praxe a norem. Způsoby montáže uvedené v tomto návodu slouží jako obecné pokyny. Požadovaný způsob montáže se může lišit od toho, který je uveden v návodu v závislosti na typu střechy nebo regionálním řešení. Pro obecné pokyny a tipy pro instalaci postupujte podle pokynů projektanta nebo kontaktujte naše oddělení technické podpory. Zkušení dodavatelé mají individuální řešení, která společnost BLACHOTRAPEZ akceptuje.